

PLAN REMONTÓW 2019 ROK

OSIEDLE DĄBROWA GÓRNICZA

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC
Struga 1
Remont balkonów M 17,19,21,23(4 balkony duże)
Remont balkonów M 18,20,22,24 (4 balkony duże)
Struga 2
Remont - schody , chodniki
Wymiana lamp na ledy - na kl. schodowych
Wymiana lamp na ledy - przed kl.
Struga 3
Remont cokółtu + opaska wokół budynku
Blachy - gołębie
Wykonanie chodnika m/ 3 /4
Struga 4
Remont - ganki- -tył budynku- 2 sztuki
Wymiana okienek piwnicznych- od strony bud. nr 2
Remont cokołu wraz z opaską (tył bud.)
Remont chodnika m bud. 3 a 4
Leg. Pol. 40- 46 , struga 5,6,7
Malowanie elewacji - bud nr 40 Leg. Pol.
Wymiana lamp na ledy - przed kl. nr 5,6,7,40,42,44,46
Remont balkonów Struga 6 M 17-25 (5 szt. duże)
Wymiana drzwi wejściowych -Struga 7 II i III klatka
Dąbrowskiego 11A
Remont balkonów M 3,6,9,12,15(5 szt małe)
Remont balkonów M 16,18,20,22,24 (5 szt duże)
Dąbrowskiego 11B
Remont balkonów M 22-30 (5 szt duże)
Wym. lamp na ledy na kl. schodowych
Wym. lamp na ledy - przed kl.
3-go Maja 34
Remont balkonów M 22,24,26,28,30 (5 szt małe)
Remont dachu I klatka
3-go Maja 36
Wymiana drzwi wejściowych -II i III klatka-
Wym. lamp na ledy - na kl. schodowych
wym. lamp na ledy przed kl.
Wymiana okien piwnicznych
3-go Maja 38
remont balkonów M-1,3,5,7,9
Dąbrowskiego 7
Remont balkonów M-1,4,6,8,10(5-szt duże)
Parking między bud. 7 a 34

OSIEDLE - WOJKOWICE

Plaka 6 A,B,C,D,E
Malowanie elewacji ściany szczytowa- 6E I Kl.
Remont - balkony- 6D 45 szt.
Remont chodniki- ok. 150 m2
Rozbiórka stacji TRAFO
Remont - chodniki (dojścia) do klatek- 6A 3 szt.

OSIEDLE - SOSNOWIEC

Braci Śniadeckich 1
Malowanie klatek
Siłownia zewnętrzna
Wymiana drzwi II wewnętrzne
Braci Śniadeckich 2
Balkony - remont - 4 balkony
Remont 1 szt. ganek wejściowy
Siłownia zewnętrzna
Braci Śniadeckich 3
Kumulacja środków - remont budynku
Siłownia zewnętrzna
Braci Śniadeckich 4
Remont balkonów- kumulacja środków
Siłownia zewnętrzna
Braci Śniadeckich 5
Termomodernizacja- budynku- splota
Malowanie klatek- I klatka
Siłownia zewnętrzna -
Naruszewicza 3
Kumulacja środków
Siłownia zewnętrzna
Naruszewicza 5
Splota termomodernizacji
Siłownia zewnętrzna
Niemcewicz 9-19
Parking za bud. nr 9-11 poszerzenie
Wymiana II drzwi do kl. 6 sztuk
Siłownia zewnętrzna
Zablockiego 2-10 ; Naruszewicza 11-15
Splota termomodernizacji
Siłownia zewnętrzna
Szymanowskiego 1
Powierzchnia bezpieczna plac zabaw 32 m2
Kumulacja środków - remont budynków
Szymanowskiego 2
Powierzchnia bezpieczna plac zabaw 32 m2
Kumulacja środków na remont

Szymanowskiego 3
Powierzchnia bezpieczna plac zabaw 32 m2
Kominy -remont
Kumulacja środków na remont
Szymanowskiego 4
Powierzchnia bezpieczna plac zabaw 32 m2
Kumulacja środków na remont
Szymanowskiego 5
Powierzchnia bezpieczna plac zabaw 32 m2
Kumulacja środków na remont